



**Service Assainissement SUEZ**  
**Tél : 0977 408 408**

**Adresse du logement : La Place**  
**CAMPAGNAC (12560)**

**Objet : Réponse à enquête de conformité du branchement assainissement**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint, la réponse relative au passage de notre technicien pour la réalisation du contrôle de conformité du branchement assainissement pour vente effectué le :

**20/06/2025**

A l'étude du rapport de notre technicien, nous pouvons vous affirmer que cette installation est :

**Non conforme**

**PS : Merci de bien vouloir intégrer ce document et la fiche de contrôle à l'acte notarié.**

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pradel, Philippe  
Technicien SUEZ

### Informations générales

Type d'effluent	Domestique
Type d'enquête	Pour vente -> Enquête classique
Demandeur	Propriétaire
Adresse du branchement	La Place, CAMPAGNAC (12560)
Type de logement	Maison individuelle
Référence cadastrale	AD315

### Coordonnées

Personne présente	Propriétaire
Nom prénom personne présente	Mairie de Campagnac
N° tél personne présente	N/A
Email personne présente	secretariat-mairie@campagnac.org
Nom Prénom propriétaire	Mairie de Campagnac
N° telephone propriétaire	N/A
Email propriétaire	secretariat-mairie@campagnac.org
Adresse propriétaire	N/A
Email notaire	office-silhol@notaires.fr

### Caractéristiques du branchement

Type d'assainissement	Collectif réseau séparatif
Fosse septique existante	Non
Fosse déconnectée et comblée	N/A
Raccordé au réseau d'assainissement	Oui
Raccordable au réseau d'assainissement	N/A
Type de test réalisé	Au colorant
Réseau au droit de la parcelle	Oui
Boîte de branchement	Sur domaine public
Défaut boîte de branchement	Aucun,
Matériau branchement	PVC
Diamètre du branchement	100
Séparation Eaux Pluviales / Eaux Usées	Oui
Cause de la non-séparation EP / EU	N/A
Destination des eaux pluviales	Rejet dans la rue,

<b>Pièces et équipements contrôlés</b>	
Nombre de pièces avec point d'eau	2
Pièce avec point d'eau n°1	Toilettes
Équipements contrôlés pièce n°1	WC,
Pièce avec point d'eau n°2	Cuisine
Équipements contrôlés pièce n°2	Évier,
Pièce avec point d'eau n°3	N/A
Équipements contrôlés pièce n°3	N/A
Pièce avec point d'eau n°4	N/A
Équipements contrôlés pièce n°4	N/A
Pièce avec point d'eau n°5	N/A
Équipements contrôlés pièce n°5	N/A
Pièce avec point d'eau n°6	N/A
Équipements contrôlés pièce n°6	N/A
Pièce avec point d'eau n°7	N/A
Équipements contrôlés pièce n°7	N/A
Pièce avec point d'eau n°8	N/A
Équipements contrôlés pièce n°8	N/A

Pièces et équipements contrôlés suivants :

N/A

<b>Caractéristiques de la partie privée</b>	
Présence d'un clapet anti-retour	Non
Poste de relèvement à proximité	Non
Regard de visite en domaine privé	Non
Ventilation primaire existante	Non
Sortie au-dessus de la toiture	N/A
Emplacement de la ventilation	N/A
ITV en domaine privé	Pas d'ITV
Conformité ITV	N/A

<b>Conclusion du contrôle</b>	
Conclusion	Non conforme
Prescriptions sur le branchement assainissement	Absence de ventilation primaire.